



TILSTANDSVURDERING KUNSTGRESSBANE, EGGE KUNSTGRESS, STEINKJER KOMMUNE

Dato: 28. 05.19

Til stede: Bertil V. Smalås, Egge IL og Ove Halvorsen, Norges Fotballforbund

Det viser til fullstendig tilstandsrapport 31.10.17. Konklusjonen fra den er følgende:

KONKLUSJON 31.10.17

Banen ligger fint til i terrenget og fremsto som i brukbar stand. Kunstgresset noe slitt i den midtre delen fra mål til mål, mens den ute på sidene var den i bra tilstand. Kunstgressbanen kan nok benyttes et eller to år til før den må rehabiliteres. Imidlertid kan det gjerne etterfylles med granulat. Følgende bør inngå i en rehabilitering om et eller to år:

1. Eksisterende kunstgress fjernes og det legges nytt.
2. Eventuelle ujevnheter må jevnes ut.
3. En bør vurdere å fjerne asfalt og legge kunstgress helt ut til gjerdet

KONKLUSJON 28.05.19:

I forhold til konklusjonen fra 2017 så er banen helt klart betydelig mer slitt, spesielt i de nevnte områder. Banen bør skiftes ut for å få gode nok forhold for fotballspill.

I tillegg må en rehabilitering inkludere tiltak for å hindre granulat på avveie. Det kommer en ny forskrift fra Miljødirektoratet i løpet av høsten. Tiltak som kan være aktuelle er:

- Tett barriere nederst på gjerde, min høyde 20cm. Reklameskilt kan fungere som tett barriere dersom den ligger helt ned til bakken.
- Granulatfangere/-filter i overvannskummer
- Sluser for spillere/brukere hvor en kan børste av seg/ skifte strømper sko med børster, rister, opplysningskilt og benker.
- Snødeponi dersom banen skal brøytes for snø.
- Rutiner for å rengjøre driftskjøretøy og utstyr ute på banen slik at granulatet blir liggende igjen der.

Lykke til.

18.06.19

Ove Halvorsen
Anleggskonsulent NFF
ove.halvorsen@fotball.no
Tlf +47 905 42 219

Norges Fotballforbund | Ullevaal Stadion | www.fotball.no
Postadresse: NO-0840 Oslo | Besøksadresse: Sognsveien 75 J | Telefon: 04420